ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 5´S

	LIMPIEZA	OPTIMIZACION	FORMALIZACION	PERPETUIDAD
	INICIAL			
	Primer paso	Realización de	Determinación de gamas	Mantenimiento de
	hacia la	modificaciones	de limpieza y normas de	las 5's a lo largo del
	identificación	simples	orden	tiempo
	de los			
	operarios con			
	sus máquinas			
	1	2	3	4
Optimización		Clasificar las cosas	Revisar y establecer las	Estabilizar y
	es útil de lo que es inútil	útiles	normas de orden	mantener
Orden	Tirar lo que es	Definir la manera de	Colocar a la vista las	Mejorar
	inútil	dar un orden a los objetos	normas así definidas	
Limpieza	Limpiar las	Localizar los lugares	Buscar las causas de	Evaluar
	instalaciones	difíciles de limpiar y	suciedad y poner remedio	
		buscar una solución	a las mismas	
Pulcritud	Eliminar lo	Determinar las Zonas	Implantar las gamas de	
	que no es	sucias	limpieza	
 D:	higiénico	1' 1 7/ 1		
Rigor	Acostumbrarse a aplicar las 5´s en el seno de la UET y respetar los procedimientos en vigor en el lugar de trabajo			HACIA EL
				TALLER
				IDEAL